

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年11月	TKG-FD7JLAA	ドライバン	FD7JLA-14214	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
107,585km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,420 mm 高: 2,420 mm	幅: 2,070 mm 門高: 2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	状態
シート	◎ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ 左キャップ欠品

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。助手席ドア灰皿欠品。

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	6	7	
	—	—	
3	4	7	7
—	—	—	—
スベア		12	—





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	6	7			215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—			—	—	
3	4	7	7	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	12	—			215/70R17.5	—	
素材: スチール				備考:			

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-130194-6	平成25年
【備考】センターローラー。ラッシングレール1段。作業灯2ヶ。左のみ90度ストッパー。観音扉3枚折り。観音扉中央部ロック割れ。			
パワーゲート／格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「13T120178N」	平成25年
【備考】最大荷重1000Kg。ラジコン付。PG寸法：全長1570mm、全幅1990mm、有効長1240mm、有効幅1915mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------