

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成27年12月	GPG-CD5ZA	アルミウイング	CD5ZA-31344
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
670,829km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア-	長: 9,610 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,510 mm 門高: 2,430 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	<th colspan="3">走行関係</th>			走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		リーフサス	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		エアサス	◎	リヤエアサス ロードグリップ付			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー	パワーステアリング	◎				
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		ハンドル	◎	擦れ			
<th colspan="3">ミッション</th>			ミッション			<th colspan="3">上物仕様</th>			上物仕様		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	/		燃料タンク	◎	スチール 400L			
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	<th colspan="3">デフ</th>			デフ		
クラッチ	/					異音	◎				
異音	◎					オイル漏れ	◎				
オイル漏れ	◎					デフロック	/				
リターダ	/										




特記事項 キャビン汚れ、傷。インパネポケット欠品。助手席ドア皿欠品。
記録簿 有 (R1/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
-	-			-	-		
0	0	2	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	0	0	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	-	-		スペア	-	-	-

素材: スチール 備考: フロントタイヤ左右再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-06301	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。左ウイング骨組み曲がり、ルーフヘコミ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ