

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年12月	QPG-CD5ZA	アルミウイング	CD5ZA-31344
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
670,829km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア－	長：9,610 mm 幅：2,390 mm 高：2,510 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎							
冷却水吹返	◎							
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス ロードグリップ付
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 400L
リターダ	／							
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	木材				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 キャビン汚れ、傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿欠品。

記録簿 有 (R1/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
0	0	2	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
0	0	0	0	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：スチール				備考：フロントタイヤ左右再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-06301	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。左ウイング骨組み曲がり、ルーフヘコミ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ