

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成 8年8月	KC-FV511JXD	ダンプ	FV511JX-500011
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
317,432km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：5,134 mm 幅：2,175 mm 高：540 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	振動有
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、オイルパンにじみ リヤP T O上部オイル漏れ大
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	△	腐食 テールパイプ折れ
ターボ	／	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	スイッチ不良 温度32度から下がらない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	○	オート不良、キ―音
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	音出ない
バックカメラ	／	
電格ミラー	△	不動
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴、擦れ、 汚れ D席ヘッドレスト欠品
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	Fデフシールにじみ
デフロック	◎	

特記事項 シフト遊び大
キャブチル漏れ大（ダラダラシリンダーから漏れます）キャブ開閉禁止！
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
12	12		
—	—		
4	4	14	13
4	4	2	6
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
11R22.5	11R22.5		
—	—		
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア	—	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-	平成 8年4月(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ