

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成19年9月	PKG-EXD52E8	トラクタ	EXD52E8-7000024		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
796,548km	520PS/382KW	セミA/T スムーサー 16速	エア―	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブリイポンプ フロントタイミングケ―ス
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	ケース
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	○	リザーバタンク
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C	平成19年





【備考】第5輪荷重13000kg

【備考】

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



特記事項 ※Vロッドブッシュ抜けかけ。
記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
3	3		
—	—		
5	7	6	5
—	—	—	—
スペア		6	—

タイヤサイズ			
295/80R22.5		295/80R22.5	
—		—	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—
スペア		295/80R22.5	—
素材：スチール		備考：	

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ