

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成19年9月	PKG-EXD52E8	トラクタ	EXD52E8-7000024	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
796,548km	520PS/382KW	セミA/T	スムーサー 1 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	サブライポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		フロントタイミングケース	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	/				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	/				
マフラー	◎		バックカメラ	/				
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/				
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	○	ケース						
リターダ	/							


特記事項 ※Vロッドブッシュ抜けかけ。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	3		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
5	7	6	5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				6	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C	平成19年
【備考】第5輪荷重13000kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】