

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 2年2月	2PG-CD5CA	冷凍ウイング	JNCMB02C0KU043570-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
98,584km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エアー	長：9,401 mm 幅：2,323 mm 高：2,320 mm 門高：2,224 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	デジタル			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
				/	アルミ キーストン	異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 アルミ部品表面剥離ケ所有り。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	7		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
4	5	5	4	—	—	—	—
8	9	9	8	—	—	—	—
スベア				スベア	295/80R22.5	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2806-1 「B190466」	令和 1年7月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシング2段、エアラインレール、水抜き穴3個、LED庫内灯2列、天井結露防止シート、エアリブ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS70D2C	令和 1年7月
【備考】 -30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】