

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年1月	TKG-GD7JMAG	冷凍パン	GD7JMA-10230
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
409,011km	240PS/177KW	A/T プロシフト 6速	エア	長:6,710 mm 幅:2,290 mm 高:2,050 mm 門高:2,050 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エアコンプレッサー付近にじみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	カラー
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミシステムフロアー。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	後:左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
—	—		
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ			
	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア	245/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F154596	平成27年12月
【備考】床アルミシステムフロアー、ラッシング2段、庫内灯4ヶ、送風機2ヶ、間仕切付き、水抜き2ヶ、90度ストッパー、観音扉外枠ワレ。断熱リヤ50mm、サイド75mm。			
冷凍機/直結	東プレ	XV72LOC-U	平成27年12月
【備考】-30℃設定。1hで(F+10.5℃・R+10℃)→(F-14℃・R-13.5℃)確認。送風機2機。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002C-B3MRT2「15TO98813N」	平成27年
【備考】跳ね上げ手動式。最大荷重1000Kg、全長1550mm全幅2355mm・有効長1290mm有効幅2210mm。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【外装】

【ボデー内】