

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-FEB50	冷凍バン	FEB50-531827
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
288,187km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：4,481 mm 幅：1,991 mm 高：1,940 mm 門高：1,928 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 運転席側

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	ひび割れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	無 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
3	3		
—	—		
2	2	1	5
—	—	—	—
スペア		11	—

タイヤサイズ			
205/85R16		205/85R16	
—		—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H141271」	平成26年7月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2ヶ、床アルミ縞、水抜き穴4ヶ所、左サイドドア、庫内PGリモコン、90度ストッパー			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P	平成26年7月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成26年7月
【備考】 全長1,300mm幅1,980mmストッパー迄長さ1,150mm、最大昇降質量1,000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ