

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-FEB50	冷凍バン	FEB50-531827
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
288,187km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：4,481 mm 幅：1,991 mm 高：1,940 mm 門高：1,928 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化 運転席側
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	ひび割れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項

キャブ内汚れ

記録簿





無

○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	3		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
2	2	1	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				11	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H141271」	平成26年7月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯2ヶ、床アルミ縞、水抜き穴4ヶ所、左サイドドア、庫内PGリモコン、90度ストッパー			
冷凍機／直結	東ブレ	XV32LOC-P	平成26年7月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6474NL 「S50601187A」	平成26年7月
【備考】 全長1,300mm幅1,980mmストッパー迄長さ1,150mm、最大昇降質量1,000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----