

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	QPG-CYJ77B	アルミウイング	CYJ77B-7000369
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
809,937km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 12速	エア-	長:9,618 mm 幅:2,406 mm 高:2,647 mm 門高:2,570 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近漏れ有り。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	○	ガラ音。
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	20
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ワイパー付きヒーターミラー。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 アイドリングストップ付き。
記録簿 有 (H29/1~R2/2)





タイヤ残量				
単位: mm				
15	14			
10	10			
14	14	14	14	
5	6	6	7	
スペア	4			

タイヤサイズ				
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア	245/70R19.5			

素材: スチール 備考: 2軸目以外スタッドレスタイヤ。ホイール腐食錆。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「15W 12207」	平成28年
【備考】 ラッシング2段、引出し床フック9対、庫内灯4個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ