

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年12月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7070784	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
462,720km	210PS/154KW	A/T スムーザー 6速	エア-	長: 6,240 mm	幅: 2,400 mm
				高: 2,400 mm	門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	／	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
パワーウィンドウ: (運転席)	◎		
パワーウィンドウ: (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	カラー
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左キャップ外れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付き。R2年7月、433000KmディーラーにてT/M交換済み。

記録簿 無（）

タイヤ残量





単位：mm

	12		12	
	—		—	
12	11	12		12
—	—	—		—
スベア		7		—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：スタットレス。ホイール鏝。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMSW4DA018	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。引出フック5対。庫内灯3個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ