

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年10月	SKG-NKR85YN	塵芥車	NKR85Y-7004869	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
175,270km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ ビニールカバー破れ。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎	エンジンとミッションの継ぎ目付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		リーフサス	○	シャックル摩耗
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 室内汚れ大、タバコヤニ。 アイドリングストップ付き。  
記録簿 有 (H28/10~R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	5			205/70R17.5	205/70R17.5		
-	-			-	-		
5	6	1	6	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	-	スペア		-	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GT044-5433NLS1 「H509448814」	平成26年10月
【備考】 プレス式。4.9立米。連続作動車。汚水タンク有り ※立米数コーションプレート欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ