

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成26年10月	SKG-NKR85YN	塵芥車	NKR85Y-7004869		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
175.270km	150PS/110KW	M/T 6速		バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ ビニールカバー破れ。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎	エンジンとミッションの継ぎ目付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	○	シャックル摩耗
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リッターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							





特記事項 室内汚れ大、タバコヤニ。 アイドリングストップ付き。

記録簿 有 (H28/10~R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	5	5		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
5	6	1	6	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材 : スチール				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GT044-5433NLS1 「H509448814」	平成26年10月
【備考】 プレス式。4.9立米。連続作動車。汚水タンク有り ※立米数コーションプレート欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------