

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成19年8月	BDG-FS1ERYA	クレーン付平	FS1ERY-10275
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
446,143km	450PS/331KW	M/T 7速	エア－	長：6,474 mm 幅：2,475 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない	シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	○	後：右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	△	DPD 手動再生しない	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	◎	



特記事項 下廻りサビ防止塗装＋シャシレッド塗装。運転席全面クロス貼り。
ラジエターリザーブタンク付近のエアーチューブよりエアー漏れ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	4			11R22.5	11R22.5		
—	—			—	—		
9	9	7	11	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
3	4	3	2	11R22.5	—	—	—
スベア				スベア			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
原木車	不明		
【備考】床鉄板補修跡、鉄板割れ有り。鳥居鉄板へこみ。スタンション8対、スタンションバー4対。			
クレーン／クレーン	ユニック	E110Z96 「1257780」	平成19年6月
【備考】原木車フルトレヘッド。2.98トン吊り。3段。トップシート。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ