

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	KQG-FK65FZ	アルミウイング	FK65FZ-593147
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
176,916km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,240 mm 幅：2,400 mm 高：2,410 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○ 腐食	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎ カラー	
電格ミラー	◎	
ETC	◎ 2.0	
タコグラフ	◎ アナログ	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／ 木材	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○ 破れ、汚れ	
ヘッドライト	◎ H I D	
ウィンカー	◎	
ワイパー	○ ウォッシャー液不出	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎ スチール 200L 100L	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

持記事項 ※キャブ載せ替え。



記録簿 無 ○



タイヤ残量			
単位：mm			
12	12		
	—	—	
7	12	12	12
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「749C6859」	平成29年4月
【備考】 ラッシング2段 引出しフック5対 庫内灯3ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有





【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ

【ボデー内】

庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ