

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年1月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7006000
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
416,416km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,490 mm 門高：2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	◎	リヤエアサス スーパーキックドライ ブ付。
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	



特記事項 キャブ内汚れ、傷。

記録簿 有（H28/1～R2/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	3			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
7	7	2	1	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
1	3	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—	—				
				素材：スチール	備考：スペアタイヤ無し。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DD697」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ