

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	令和 1年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-106894-A		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
326,794km	380PS/279KW	M/T 7速		エア-	長:9,398 mm 高:2,516 mm	幅:2,383 mm 門高:2,415 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	○ チェールパイプすず付 着
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターナ	◎

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
パワーウィンドウ (運転席)	◎
パワーウィンドウ (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	/
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ アルミ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ タバコ穴
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎
走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワーステアリング	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 300L 300L
デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	◎

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 120kmアナログタコ。室内汚れ・タバコヤニ。
記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位: mm





	5	4	
	3	4	
9	8	8	9
2	2	2	3
スベア		—	6

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		—	<u>245/70R19.5</u>
備考：リヤタイヤ後部段減り・片減り。			

素材：アルミ 備考：リヤタイヤ後部段減り・片減り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2697-1 「B180825」	平成30年12月
【備考】ラッシング2段。ジョロダーレール4列。床面型キーストン。水抜き穴4ヶ。庫内灯両サイドLED。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF	平成30年12月
【備考】-30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------