

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年3月	BDG-FE7JPWG	ドライバン	FE7JPW-12023
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
201,040km	225PS/165KW	M/T 6速	エア－	長：7,210 mm 幅：2,380 mm 高：2,370 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	H I D レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。左テールレンズひび有。
キャブ、ボデー各部看板跡あり。
記録簿 有（H22.6・R2.12）

タイヤ残量			
単位：mm			
10	12		
—	—		
13	14	14	14
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ			
265/70R19.5		265/70R19.5	
—		—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：スタッドレスタイヤ。スペアタイヤ欠品。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	2KU0690 「HFEPB-BKAAKG」	平成22年
【備考】 ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。左観音式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ