

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成22年3月	BDG-FE7JPWG	ドライバン	FE7JPW-12023	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
201.040km	225PS/165KW	M/T 6速	エアー	長:7,210 mm 幅:2,380 mm 高:2,370 mm 門高:2,270 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 150L
リッターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。左テールレンズひび有。
キャブ、ボデー各部看板跡あり。

記録簿 有 (H22,6~R2,12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
13	14	14	14	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		—	—	スペア	—	—	—
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。スペアタイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	2KU0690 「HFEPB-BKAAKG」	平成22年
【備考】ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。左観音式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------