

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年6月	TKG-FEA20	ドライバン	FEA20-540301	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
230,955km	130PS/96KW	M/T 5速	バキューム	長：4,310 mm 高：2,070 mm	幅：1,760 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ付近に じみ（三菱ふそう持込 、特に問題無し）	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ （助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	△	SCR関連	点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすす付着			エンジンチェックラン プ点灯（SCRマフラー 要交換、三菱ふそうよ り）	リーフサス	◎	
ターボ	◎					エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎					パワーステアリング	◎	
ミッション			オーディオ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	バックカメラ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		デフ		
ギア抜け	◎		ETC	／		点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		タコグラフ	／		異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態 <td>デフロック</td> <td>／</td> <td></td>	デフロック	／	
リターダ	／		床材質	／	木材			

特記事項 小物入れ欠品。室内汚れ・タバコヤニ。リアフェンダー割れ。

記録簿 有（H31/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	4		195/85R15	195/85R15		
	—	—		—	—		
4	4	4	3	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	8	—		スペア	195/85R15	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	566N8095	平成27年6月
【備考】左サイドドアスライド式。ラッシング2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。庫内前面下部板割れ。庫内全面板汚れ。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ