

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年6月	TKG-FEA20	ドライバン	FEA20-540301	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
230,955km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,310 mm 高：2,070 mm	幅：1,760 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポン付近に じみ（三菱ふそう持込 、特に問題無し）	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	／				
水漏れ	◎				SCR関連			走行関係
燃料漏れ	◎				エンジンチェックラン プ点灯（SCRマフラー 要交換、三菱ふそうよ り）	点検項目	結果	状態
排気	◎		異常ランプ	△		リーフサス	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着				エアサス	／	
ターボ	◎		オーディオ	／		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	／		ハンドル	◎	
			電格ミラー	◎				
			ETC	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	小物入れ欠品。室内汚れ・タバコヤニ。リアフェンダー割れ。
記録簿	有（H31/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	4		195/85R15	195/85R15		
	—	—		—	—		
4	4	4	3	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				8	—	195/85R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	566N8095	平成27年6月
【備考】左サイドドアスライド式。ラッシング2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。庫内前面下部板割れ。庫内全面板汚れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ