

車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号		形状		
三菱		PJ	FU54J E-541594		冷凍車		
走行	馬力	シフト		ペダル数	エンジン型式	燃料	
375767 km	380 ps/kw	M/T・A/T・セミA/T		3	6M70	軽油	
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!					
エア・バキューム		長: 9.31 m 幅: 2.27 m 高: 2.35 m 門高: 2.30 m					

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン		不明	雨漏り	△	キャビン破損
オイル漏れ		不明	スターター	◎		シート	○	
水漏れ		＝	オイルネーター		＝	ヘッドライト	△	左右破損
燃料漏れ		＝	パワーウインド	△	左、ドア破損	ウinker	△	左破損
排気		＝	坂道発進装置	／	不明	ワイパー	△	破損
排圧		＝	異常ランプ		＝	ミラー	△	左破損
マフラー		＝	オーディオ	△	不良	開閉の具合	△	左右◎
ターボ		＝	バックカメラ	／				
			電格ミラー	△	破損			

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き		不明	ハンドルBOX	○		異音		不明
ギア抜け		＝	スプリング	△	左、スプリング	オイル漏れ	○	
シフト		＝	エアサス		不明	デフロック	／	
異音		＝	ベラシャフト	○				
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

走行状態 構内外自走可・構内のみ自走可・自走不可・その他()

燃料タンク ? L 商品化 可・不可

×1

キャブネットローター (K) エンジン点検不可

タイヤ残量				タイヤサイズ			
14	2			295/80R22.5			
	6	5					
4			6	11R22.5	11R22.5		
				11R22.5			11R22.5
スペア	(K)			タイヤ商品化 可・不可			

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	床野特勝	TPA 4335-4	4.18.11	


その他

ラッパ・レール 3段 ジョイント・4レーン エアリア 水抜きサケ所
 エレキ・ストーン 単光灯×4 左横トビラ 観音×1 断熱 5ミリ
 冷凍機 (R) 冷凍機、コンプレッサ (R) ?

外装状態


キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ (不明)	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

ガラス破損




石破損

水切り板外れ



(R)


1.2ミ



1.2ミ破損

石破損

サイドカード (R)



1.2ミ

サイドカード (R)

サイドカード (R)