

日付: R2. 3/27 28



車両チェックシート

担当: 2保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野			FWIEXB-16809	冷凍バン P/E付
走行	馬力	シフト		
826002 km	380/279 ps/kw	M/T ・ A/T ・ <u>セミA/T</u> 12 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
<u>エア</u> ・ バキューム		長: 9.354 m 幅: 2.282 m 高: 2.344 m 門高: 2.326 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 タコグラフ、ナビ

記録簿{ 無 / (有) (H26.6~R1.9まで) }
 〇T/E付近エアもれ, ~~燃ガサジェカ~~, 圧血欠品



タイヤ残量

単位: mm

4	5		
4	7		
3	5	2	3
3	3	2	4
スペア	5		

タイヤサイズ


245/70R19.5	"		
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	東プレ	製造番号 F135781	2014-3	
冷凍機	東プレ	XV92LOE-T/T	2014-3	製造番号 F135781 -30℃設定
P/G	新明和	RAK10-64760		MFG NO. S41205671
その他				
燃料タンク300L, ラッシング2段, ジョロダ-4列, 庫内灯×7, アルミ縞板床, 送風機, 水抜き穴×2, 左サイドドア1枚開き, 2つ折 P/G				
P/G寸法 … 幅 2.347m, 全長 1.558m, キャスタストッパまで 1.396m				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ <u>見えない</u>
フレームのさび	飛石
無 ・ <u>小</u> ・ 中 ・ 大	(無) ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)


突入防止 58R-020068
RBS-00016

※看板消し作業 (有・無)




バンパーサビ

飛石サビ




モール外れ

サビ



看板跡
曲がり

P/G腐食



チズ

※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？