

車両チェックシート

記入日: 月 2.3/30

搬入日: 月 2.3/30

担当

搬入者



車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号		形状		
日野	H24.3	SG	FD7JLA-10950		平、スレート		
走行	馬力	シフト		ペダル数	エンジン型式	燃料	
km	240 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T		6 速	3	J07E	軽油
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!					
エア・バキューム		長: 5.51 m 幅: 2.14 m 高: 0.40 m 門高: m					

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		ファンあたっている
オイル漏れ		キャビンにがらみ
水漏れ		ため各部不明
燃料漏れ		
排気		
排圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		のため未点検
スターター		
オイルネーター		
パワーウィンド		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート		
ヘッドライト		
ウインカー		
ワイパー		
ミラー		
開閉の具合		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		未点検
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ	○	
リターダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	×	折れ
スプリング	○	
エアサス	○	
ペラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項

走行状態 構内外自走可・構内のみ自走可・自走不可・その他(

燃料タンク L 商品化 可・不可

100L×2



タイヤ残量

タイヤサイズ

10	10		
10	10	0	0
スペア			



225/90 R17.5	225/90 R17.5		
225/90 R17.5	225/90 R17.5	225/90 R17.5	225/90 R17.5
タイヤ商品化 可・不可			

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平				床鉄板 -床777 3x4
グリーン	ユニック	URU374 N	2012.3	4段. フリコン. フォアイン
		F147083		送信機欠
その他				


外装状態	
ドアが開かない。キャブコーション 有・無・()	フレーム番号 確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび 無・(小)・中・大	飛石 無・点傷有・飛石有(リペア: 可・不可)

検


キャビンつぶれ。
フロントマウント ちぎれ。



島屋 曲がり



リヤアオリ
曲がり



クレーン操作部
曲がり

つぶれ