

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成17年4月	PB-FRR35K3S	ドライバン	FRR35K3S-7004450-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
約 1,200,000km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：6,221 mm 高：2,337 mm	幅：2,400 mm 門高：2,251 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有	エアコン		特記記載	シート		D席欠品
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト		
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー		左右欠品
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）		ドア欠品	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ （助手席）		ドア欠品	ミラー		左右欠品
燃料漏れ	○	高圧パイプ にしみ大	坂道発進装置		特記記載	走行関係		
排気	◎		異常ランプ		特記記載	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ		欠品	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ		白黒	エアサス		
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー		欠品	パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC			ハンドル	◎	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	／	欠品
ギア鳴き		特記記載	上物仕様			デフ		
ギア抜け		特記記載	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ		特記記載	床材質	／	木材	異音		特記記載
異音		特記記載				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 燃料タンク欠品（残の燃料で始動したがすぐに止まったので点検不可）
ミッション不良（シフトがすこすこ）

キャブ内欠品部品多数
スピードメーター部品取り外し（距離不明）

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	225/80R17.5	225/80R19.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	—	—		スベア	—	—	
素材：スチール				備考：スタッドレス スベア欠品			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMC「W5JA370」	(不明)
【備考】			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ