

搬入日 H28. 6/23

搬入方法 自走・積載車・レッカー車・その他

日付 28 6 23



車両チェックシート

担当 三ツ山 搬入者 三ツ山

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
イスス			FSR35K3S-7004450	バンシイ27
走行	馬力	シフト		
336,340 km	190 PS/kw	M/T・A/T・セミA/T	(スーサー-29ギル) 6速	
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい！			
エア・バキューム	長 6.22 m 幅 2.40 m 高 2.83 m 門高 2.23 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです ×：点検不可能

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△		霜降り	◎	
オイル漏れ	◎	27カーカバ-	スターター	◎		シート	◎	9席あり
水漏れ	◎		オイルキータ	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウイパー	◎	
排気	◎		振動発生装置	◎		ワイパー	◎	
排圧	◎		異常ランプ	△	スーサー-インジケター	ミラー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	X		ハンドルBOX	◎		異音	X	
ギア抜け	X		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		エアサス	◎		デフロック	◎	
異音	X		ベアシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

6/27現在11-33 車検済

特記事項
 燃料タンク 200 L 商品化 可・不可
 走行状態 構内のみ自走可 / 構外自走可 / その他(自走不可、ミッション不良)
 (スーサー)

検


タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 mm							
8	8			225/80R17.5			
8	8	6	6	225/80R17.5			
スベア		2					

タイヤ商品化 可・不可




上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バンダイ	フルー	D-MWCM CGOR.106400B		
その他				
解体				
ライン作動確認済				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

検



トビと石サビ



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？