

搬入日 H 29. 2 / 16

搬入方法 自走 ・ 積載車 ・ レッカー車 ・ その他

日付 29. 2 / 18

車両チェックシート

担当 エルメ 搬入者 エルメ

| 車両情報        |             |                                      |              |     |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| 車名          | 年式          | 排ガス                                  | 車体番号         | 形状  |
| 三菱          | 23/11       | SKG                                  | FK61F-550183 | 冷凍車 |
| 走行          | 馬力          | シフト                                  |              |     |
| 525.017 km  | 240 (ps/kw) | M/T ・ A/T ・ セミA/T                    | 6 速          |     |
| ブレーキ        |             | ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!                  |              |     |
| EPR ・ バキューム |             | 長 6.20 m 幅 2.17 m 高 2.23 m 門高 2.15 m |              |     |

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです × : 点検不可能

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| 排圧    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |

電装関係

| 点検項目    | 結果 | 状態         |
|---------|----|------------|
| エアコン    | △  | 温度調整不可     |
| スターター   | ◎  |            |
| オイルキータ  | ◎  |            |
| パワーウィンド | △  | 左 破損       |
| 磁気発生装置  | ◎  |            |
| 後部ランプ   | △  | ABS、オイルランプ |
| オーディオ   | ◎  |            |
| バックカメラ  | ◎  |            |
| 電格ミラー   | ◎  |            |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態        |
|--------|----|-----------|
| 車庫リ    | △  | 左ドア、スキマあり |
| シート    | ◎  |           |
| ヘッドライト | △  | 左 破損      |
| ウィンカ   | △  | ミ         |
| ワイパー   | ◎  |           |
| ミラー    | △  | 左 破損      |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア噛み  | X  |    |
| ギア抜け  | X  |    |
| クラッチ  | △  |    |
| 異音    | X  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| クーラ   | ✓  |    |

走行関係

| 点検項目    | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| ハンドルロック | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ✓  |    |
| ペダシャフト  | ◎  |    |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | X  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ✓  |    |

特記事項  
燃料タンク 200X/L 商品化 可 ・ 不可  
走行状態 構内のみ自走可 / 構外自走可 / その他( )

記録簿 1 冊 / 有

タイヤ残量

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| 8   | 8  |    |    |
|     |    |    |    |
| 12  | 12 | 12 | 12 |
|     |    |    |    |
| スベア | 5  |    |    |





タイヤサイズ

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| 225/80R17.5 | = |  |  |
| 225/80R17.5 | = |  |  |

タイヤ商品化 可 ・ 不可

| 上物仕様 |      |           |       |              |
|------|------|-----------|-------|--------------|
| 上物名  | メーカー | 型式        | 年式    | 備考           |
| 冷凍パン | 床野特殊 | TPA6045-2 | 23.10 | 製造番号 B190669 |
|      |      |           |       |              |
|      |      |           |       |              |
| その他  |      |           |       |              |
|      |      |           |       |              |

| 外装状態            |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| キャブコーション        | フレーム番号                      |
| (有) ・ 無 ・ ( )   | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない          |
| フレームのさび         | 飛石                          |
| 無 ・ (小) ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可) |



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？