

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成17年3月	PK-FR1EXWG	シャーシ	FR1EXW-12458
走行	馬力	シフト		ブレーキ
1,821,789km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		長:	mm 幅:	mm
		高:	mm 門高:	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない	シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				背もたれ破損
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	△	チャージランプ点灯有	ヘッドライト	◎	HID、左割れ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置		特記記載	ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	△	T/Mシステム	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ		欠品	点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	デジタル動かない	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き		特記記載	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L
ギア抜け		特記記載	点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ		特記記載	床材質	/		点検項目	結果	状態
異音		特記記載	異音					
オイル漏れ		特記記載	オイル漏れ					
リターダ		永久磁石式 特記記載	デフロック					





特記事項 ミッションシステム異常 フェイルセーフになってます。  
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	0			-	-		
-	-			-	-		
5	0	0	0	-	-		
0	0	0	0	-	-		
スペア		-	-	スペア		-	-

素材: アルミ 備考: スペア欠品

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	大	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ