

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成27年11月	QPG-FW1EYEG	ドライバン	FW1EYE-10133		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
306,396km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長: 9,650 mm 高: 2,600 mm	幅: 2,360 mm 門高: 2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ	◎	
水漏れ	◎		(運転席)		
燃料漏れ	◎		パワーウィンドウ	◎	
排気	◎		(助手席)		
マフラー	◎		坂道発進装置	◎	
ターボ	◎		異常ランプ	◎	
冷却水吹き返し	◎		オーディオ	◎	
			バックカメラ	◎	カラー
			電格ミラー	◎	
			ETC	◎	2.0
			タコグラフ	◎	
ミッション			上物仕様		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材
ギア抜け	◎				
クラッチ	◎				
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	◎	永久磁石式			

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

キャンプ		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラ	◎	
▼ 走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 250L
▼ デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。助手席ドア灰皿ふた欠品。Fバンパーコーナーカバー欠品。

記録簿 有 (H28/2~R1/8)

▼ **タイヤ残量**

単位：mm





	5	5	
	6	7	
11	11	11	11
11	11	11	11
スベア		0	2

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

	スペア	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-150186-3	平成27年
【備考】センターローラー。ラッシングレール3段。前側ベンチレーター2ヶ。庫内灯8ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----