

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年11月	QPG-FW1EYEG	ドライバン	FW1EYE-10133	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
306.396km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,650 mm 高: 2,600 mm	幅: 2,360 mm 門高: 2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	永久磁石式

点検項目		結果	状態
エアコン		◎	
スターター		◎	
オルタネーター		◎	
P/W（運転席）		◎	
P/W（助手席）		◎	
坂道発進装置		◎	
異常ランプ		◎	
オーディオ		◎	
バックカメラ		◎	カラー
電格ミラー		◎	
ETC		◎	2.0
タコグラフ		◎	

点検項目		結果	状態
床材質		/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 250L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。助手席ドア灰皿ふた欠品。Fバンパーコーナーカバー欠品。

記録簿 有 (H28/2~R1/8)

タイヤ残量

単位: mm

	5	5	
	6	7	
11	11	11	11
11	11	11	11
スベア		0	2





タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

スチール	スチール	スチール	スチール

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-150186-3	平成27年
【備考】センターローラー。ラッシングレール3段。前側ベンチレーター2ケ。庫内灯8ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----