

日付: 29. 4/15



車両チェックシート

担当: 松岡 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱			FU50KNY-520079	コンテナ車 ダンプ機構付
走行	馬力	シフト		
7.947 km	330 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T		6 速
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
エア · バキューム	長: 5.84 m 幅: 2.10 m 高: 1.47 m 門高: m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	AM
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リメーダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

助手席なし、ベツトレス、燃料タンク200L
PTO入時、音声アラーム、スペアキリアなし

記録簿 { 無 / 有 }

))

タイヤ残量

単位: mm

タイヤサイズ

再生タイプ

サイドウォール亀裂

11R22.5 14PR

10	10		
／	0	4	4
／	／	5	12
スペア			
	／		


11	11	11	11
11	11	11	11

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
コンテナ 5.75m	極東開発	DD12-67G		2U08/308Y
コンテナ	(株)-光	1K-1CX-004	2003/1	下開き、ステンレス、天蓋、水密
その他				
リヤバンパーなし				




外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)



キャブ、コンテナ ライン消し黒塗装
キャブ小キズあり



タコパン



タコパン

※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？