

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年9月	SDG-FC9JCAP	塵芥車	FC9JCA-15114	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
217,443km	190PS/140KW	A/T	エア-	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	左リアレンズ・球欠品
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 小物入れ欠品。室内汚れ・タバコヤニ。フロアマットカバー破れ。バックランプレンズ・球欠品。
記録簿 有 (H27/3~R1/9)

タイヤ残量			
単位: mm			
4	3		
-	-		
5	7	8	8
-	-	-	-
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	-	-	-
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	モリタエコノス	KA663D 「39163212」	平成25年9月
【備考】 6.3立米。巻込式。ダンプ排出。積載荷重中心位置荷箱前端より1.310m。連続作動車。外部連絡マイク有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ