

| 車両情報     |             |             |       |                                        |
|----------|-------------|-------------|-------|----------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                   |
| 日野       | 令和 2年1月     | 2RG-XZU710M | バン    | XZU710-0028842                         |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                  |
| 12,938km | 150PS/110KW | M/T 6速      | ハキューム | 長：4,150mm 幅：2,070mm<br>高：2,170mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | エアサス   | ／  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準  | ハンドル   | ◎  |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ／  |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材  | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |              |

| 特記事項               |
|--------------------|
| 記録簿 有 (R2/4～R2/10) |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 6       | 6 |   |   | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 5       | 6 | 5 | 5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 |
| —       | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |   | 6 | — | スベア         |             | 205/70R17.5 | —           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様          |      |              |         |
|---------------|------|--------------|---------|
| 上物名           | メーカー | 型式「製造番号」     | 年式      |
|               |      | 「V307F17-07」 | 令和 2年1月 |
| 【備考】 ラッシング2段  |      |              |         |
| パワーゲート        |      | TRAM10-1454N | 令和 2年1月 |
| 【備考】 庫内PGリモコン |      |              |         |
|               |      |              |         |
| 【備考】          |      |              |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |