

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成28年2月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-15450
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
508,011km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,380 mm 幅：2,290 mm 高：2,290 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量強時、ビビリ音。	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラーカラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
異音	◎		床材質	/	アルミ 編板張り。	オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。スハア－タイヤ、キャリア無。
記録簿	有 (H28.5"R2.11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
		9	8	245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	4	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スハア							
				スハア	—	—	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F155235	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯5ケ。水抜き穴前方2ケ。90度ストッパー。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MG82LSC-T	平成28年
【備考】-30℃設定 1hで+11.5℃ → -2.5℃ 確認。 スタンバイコード付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-	令和 2年
【備考】*年式違い。 最大荷重1000Kg。2枚折り。庫内リモコン付。ラジコン付。PG寸法：全長1575mm、全幅2290mm、有効長1255mm、有効幅2215mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ