

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年2月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-15450
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
508,011km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,380 mm 幅：2,290 mm 高：2,290 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	○	風量強時、ビビリ音。	シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス			
			タコグラフ	/		パワステ	◎				
			上物仕様			ハンドル	○	擦れ			
						燃料タンク	◎	スチール 200L			
デフ						上物仕様					
									上物仕様		
			上物仕様								
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎					床材質	/	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎				
クラッチ	◎					デフロック	◎				
異音	◎										
オイル漏れ	◎										
リターダ	/										

特記事項	キャブ内汚れ、傷。スベアータイヤ、キャリア無。
記録簿	有（H28.5"R2.11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
	9	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	4	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア			
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F155235	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯5ケ。水抜き穴前方2ケ。90度ストッパー。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MG82LSC-T	平成28年
【備考】-30℃設定 1hで+11.5℃ → -2.5℃ 確認。 スタンバイコード付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20T060007N」	令和 2年
【備考】＊年式違い。 最大荷重1000kg。2枚折り。庫内リモコン付。ラジコン付。PG寸法：全長1575mm、全幅2290mm、有効長1255mm、有効幅2215mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ