

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成28年2月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-15413
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
508,737km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,380 mm 幅：2,290 mm 高：2,290 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 綿板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。スベアータイヤ、キャリア無。
記録簿	有 (H28.5"R2.11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
11	7			245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	6			245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア							