

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年2月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-15413
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
508.737km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,380 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,290 mm 門高: 2,280 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。スベアタイヤ、キャリア無。





記録簿 有 (H28.5 R2.11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	5	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		-	-	スベア		-	-

素材: アルミ 備考: スタッドレスタイヤ。リヤ再生タイヤ2本。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F155234	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯5ヶ。水抜き穴前2ヶ。90度ストッパー。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	MG82LSC-T	平成28年
【備考】-30℃設定 1hで+13.5℃ → ±0℃ 確認。スタンバイコード付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MFA2 「16T018706」	平成28年
【備考】最大荷重1000Kg。2枚折り。庫内リモコン付。ラジコン付。PG寸法: 全長1570mm、全幅2290mm、有効長1235mm、有効幅2210mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----