

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成17年10月	PB-XZU301X	塵芥車	XZU301-1000351	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
104,189km	135PS/99KW	M/T 5速	パキューム	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	/	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	異音 ペダルを踏むと止まる。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	○ ハロゲン レンズくもり
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎ カバー傷。

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 70L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内汚れ、傷。

記録簿 有 (H23,10~R1,11)

タイヤ残量

単位: mm

	3	2	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ





7.00R16 7.00R16 7.00R16 7.00R16 7.00R16 7.00R16 7.00R16 7.00R16

スペア

素材: スチール 備考: タイヤサイズ 7.00R16 12PR

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	極東開発工業	GB42-25-S 「05R084009」	平成17年
【備考】プレス式、強制排出。容量4.2。積載荷重中心位置、荷台前端より1.225m。連続スイッチ付。作業灯1ケ（不灯）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------