

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 1年8月	2RG-BRR90T2	アルミウイング	BRR90-7001179
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
115,736km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,210 mm 幅：2,400 mm 高：2,430 mm 門高：2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ （助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー。
燃料漏れ	◎							
排気	◎							
マフラー	◎		坂道発進装置	○	HSA故障点灯、作動不可。			
ターボ	◎		異常ランプ	○	HSA故障点灯。	点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
			バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
			電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
			ETC	／		ハンドル	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	ステンレス 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	○	ガラ音。						
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 アイドリングストップ、キーレスライド付車。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：アルミ	備考：リヤタイヤのみスタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「19W-05105」	令和 1年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、エアラインレール、コンパネ収納。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ