

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	令和 1年8月	2RG-BRR90T2	アルミウィング	BRR90-7001179	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
115,736km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,210 mm 高:2,430 mm	幅:2,400 mm 門高:2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	HSA故障点灯、作動不可。			
排気	◎		異常ランプ	○	HSA故障点灯。			
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			ブレーキ関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	○	ガラ音。				ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	ステンレス300L
リタータ	/							
上物仕様			デフ			その他		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	





特記事項 アイドリングストップ、キーレスライド付車。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	—
素材：アルミ				備考：リヤタイヤのみスタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「19W-05105」	令和 1年
【備考】ラッシング2段、庫内灯4個、エアラインレール、コンパネ収納。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----