

| 車両情報    |             |            |         |                                                 |
|---------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名      | 年式          | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 日野      | 令和 1年3月     | 2PG-FE2ABA | アルミウイング | FE2AB-102632                                    |
| 走行      | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 2,949km | 260PS/191KW | M/T 7速     | エア－     | 長：7,280 mm 幅：2,400 mm<br>高：2,430 mm 門高：2,330 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |       | 電装関係           |    |      | キャビン      |    |           |
|---------|----|-------|----------------|----|------|-----------|----|-----------|
| 点検項目    | 結果 | 状態    | 点検項目           | 結果 | 状態   | 点検項目      | 結果 | 状態        |
| 異音      | ◎  |       | エアコン           | ◎  |      | シート       | ◎  |           |
| オイル混入   | ◎  |       | スターター          | ◎  |      | ヘッドライト    | ◎  | LED       |
| オイル漏れ   | ◎  |       | オルタネーター        | ◎  |      | ウィンカー     | ◎  |           |
| 水混入     | ◎  |       | パワーウィンドウ：(運転席) | ◎  |      | ワイパー      | ◎  |           |
| 水漏れ     | ◎  |       | パワーウィンドウ：(助手席) | ◎  |      | ミラー       | ◎  |           |
| 燃料漏れ    | ◎  |       | 坂道発進装置         | ◎  |      | 走行関係      |    |           |
| 排気      | ◎  |       | 異常ランプ          | ◎  |      | 点検項目      | 結果 | 状態        |
| マフラー    | ◎  |       | オーディオ          | ◎  |      | リーフサス     | ◎  |           |
| ターボ     | ◎  |       | バックカメラ         | ◎  | カラー  | エアサス      | ／  |           |
| 冷却水吹き返し | ◎  |       | 電格ミラー          | ◎  | カラー  | パワーステアリング | ◎  |           |
| ミッション   |    |       | ETC            | ◎  | 2.0  | ハンドル      | ◎  |           |
| 点検項目    | 結果 | 状態    | タコグラフ          | ◎  | アナログ | 燃料タンク     | ◎  | スチール 200L |
| ギア鳴き    | ◎  |       | 上物仕様           |    |      | デフ        |    |           |
| ギア抜け    | ◎  |       | 点検項目           | 結果 | 状態   | 点検項目      | 結果 | 状態        |
| クラッチ    | ◎  |       |                |    |      | 異音        | ◎  |           |
| 異音      | ◎  |       | 床材質            | ／  | 木材   | オイル漏れ     | ◎  |           |
| オイル漏れ   | ◎  |       |                |    |      | デフロック     | ／  |           |
| リターダ    | ◎  | 永久磁石式 |                |    |      |           |    |           |




特記事項 キャブ内汚れ。アイドリングストップ付。

記録簿 無 ○

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm  |   |   |   |             |             |             |             |
| 8       | 8 |   |   | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |             |             |
| —       | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 8       | 8 | 8 | 8 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
| —       | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |   |   |   | スベア         | 265/70R19.5 | —           |             |
| 素材: アルミ |   |   |   | 備考:         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                  |         |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
| 上物名                                                                   | メーカー    | 型式「製造番号」   | 年式    |
| アルミウイング                                                               | トランテックス | W069E66-04 | 令和 1年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ケ。90度ストッパー。                             |         |            |       |
| パワーゲート／格納ゲート                                                          | 極東開発工業  | CG1002K-   | 令和 1年 |
| 【備考】 最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。PG寸法：全長1575mm、全幅2190mm、有効長1265mm、有効幅2115mm。 |         |            |       |
|                                                                       |         |            |       |
| 【備考】                                                                  |         |            |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |