

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成28年4月	KQG-FE7JMAG	冷蔵冷凍車	FE7JMA-11321		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
449.602km	260PS/191KW	M/T 6速	エア-	長: 6,730 mm	幅: 2,370 mm	高: 2,250 mm
				門高: 2,170 mm		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	○ 冷えない
スターター	◎
オルタネーター	◎
パワーウィンドウ (運転席)	◎
パワーウィンドウ (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	◎ アナログ
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ キャップ欠品、カパー 傷。
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リアエアサス 、ひび
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドルリングストップ付。右ルームランプ不灯。

記録簿 有 (H28/8~R3/2)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	1	1	
	—	—	
2	3	3	3
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
		2TA7995 「HFEMA-KQACMM」	平成28年
【備考】断熱リヤ50mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。引き出しフック6対。庫内灯4ケ。			
冷凍機		TDJS60A-L2	平成28年
【備考】-30℃設定 1hで+19℃ → -3.5℃ 確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------