

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0028881
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
20,504km	150PS/KW	M/T 6速	バキューム	長：4,510 mm 幅：2,080 mm 高：2,170 mm 門高：2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ミラーカバーすり傷小

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 箱右後リフレクター割れ。
記録簿 有 (R2/4～R3/2)

タイヤ残量			
単位：mm			
	6	6	
	—	—	
5	6	6	5
—	—	—	—
スベア	8	—	

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スベア	205/70R17.5	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	V037F17-09	令和 2年1月
【備考】ラッシング2段。庫内灯3ケ。床300mm鉄板貼り。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1454N 「S00703951」	令和 2年1月
【備考】リモコン。最大昇降質量1000kg。ゲート長1550、ゲート幅2110、ストッパー迄長1320、サイドストッパー幅1980。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ