

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年1月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0028881	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
20,504km	150PS/KW	M/T 6速	バキューム	長:4,510 mm 高:2,170 mm	幅:2,080 mm 門高:2,070 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ミラーカバーすり傷小
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 箱右後リフレクター割れ。
記録簿 有 (R2/4~R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
5	6	6	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/70R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	V037F17-09	令和 2年1月
【備考】ラッシング2段。庫内灯3ケ。床上300mm鉄板貼り。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1454N 「S00703951」	令和 2年1月
【備考】リモコン。最大昇降質量1000kg。ゲート長1550、ゲート幅2110、ストッパー迄長1320、サイドストッパー幅1980。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ