

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年2月	TKG-NPR85AN	その他	NPR85-7042348
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
133,447km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 3,500 mm 幅: 2,120 mm 高: 1,300 mm 門高: 1,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	○	レギュレーターガタ
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、 タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャビン汚れ・キズ フロアマット破れ キャブ・ボディ看板跡消し塗装
記録簿 無()

タイヤ残量				
単位: mm				
4	5			
-	-			
4	4	4	4	
-	-	-	-	
スペア		-	-	

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	-	-	
	225/70R16	225/70R16	225/70R16
	-	-	-
スペア		-	-
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ボトルカー	須河車体	「C009129」	平成25年12月
【備考】 移動式棚板 水抜き穴			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ