

| 車両情報      |             |            |        |                                             |
|-----------|-------------|------------|--------|---------------------------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式         | 形状     | 車台番号                                        |
| いすゞ       | 平成19年7月     | PA-FRR34L4 | クレーン付平 | FRR34L4-7011789                             |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ   | ボディ内寸                                       |
| 234,988km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エアー    | 長：5,550 mm 幅：2,150 mm<br>高：400 mm 門高：400 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |            |
|---------|----|------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態         |
| 異音      | ○  | 冷間時ブレ      |
| オイル混入   | ◎  |            |
| オイル漏れ   | ◎  |            |
| 水混入     | ◎  |            |
| 水漏れ     | ◎  |            |
| 燃料漏れ    | ◎  |            |
| 排気      | ◎  |            |
| マフラー    | ○  | テールパイプすす付着 |
| ターボ     | ◎  |            |
| 冷却水吹き返し | ◎  |            |
| ミッション   |    |            |
| 点検項目    | 結果 | 状態         |
| ギア鳴き    | ◎  |            |
| ギア抜け    | ◎  |            |
| クラッチ    | ◎  |            |
| 異音      | ◎  |            |
| オイル漏れ   | ◎  |            |
| リターダ    | ／  |            |

| 電装関係              |    |    |
|-------------------|----|----|
| 点検項目              | 結果 | 状態 |
| エアコン              | ◎  |    |
| スターター             | ◎  |    |
| オルタネーター           | ◎  |    |
| パワーウィンドウ<br>（運転席） | ◎  |    |
| パワーウィンドウ<br>（助手席） | ◎  |    |
| 坂道発進装置            | ◎  |    |
| 異常ランプ             | ◎  |    |
| オーディオ             | ◎  |    |
| バックカメラ            | ／  |    |
| 電格ミラー             | ◎  |    |
| ETC               | ◎  | 標準 |
| タコグラフ             | ／  |    |
| 上物仕様              |    |    |
| 点検項目              | 結果 | 状態 |
| 床材質               | ／  | 鉄板 |

| キャビン      |    |               |
|-----------|----|---------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態            |
| シート       | ○  | へたり           |
| ヘッドライト    | ◎  | ハロゲン          |
| ウィンカー     | ◎  |               |
| ワイパー      | ◎  |               |
| ミラー       | ◎  |               |
| 走行関係      |    |               |
| 点検項目      | 結果 | 状態            |
| リーフサス     | ◎  |               |
| エアサス      | ／  |               |
| パワーステアリング | ◎  |               |
| ハンドル      | ◎  |               |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール<br>150 L |
| デフ        |    |               |
| 点検項目      | 結果 | 状態            |
| 異音        | ◎  |               |
| オイル漏れ     | ◎  |               |
| デフロック     | ／  |               |





|      |               |
|------|---------------|
| 特記事項 | キャビン汚れ・キズ     |
| 記録簿  | 有（H21/7～R2/7） |

| タイヤ残量 |   |    |   |
|-------|---|----|---|
| 単位：mm |   |    |   |
| 9     | 8 |    |   |
| —     | — |    |   |
| 4     | 7 | 6  | 4 |
| —     | — | —  | — |
| スペア   |   | 12 | — |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |             |
|             | —           | —           |             |
| 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スペア         |             | 225/90R17.5 | —           |
| 素材：アルミ      |             | 備考：         |             |

| 上物仕様                    |      |                  |         |
|-------------------------|------|------------------|---------|
| 上物名                     | メーカー | 型式「製造番号」         | 年式      |
| 平ボディ                    | 完成車  |                  | 平成19年   |
| 【備考】床フック4対＋1対           |      |                  |         |
| クレーン／クレーン               | ユニック | URU373「F 136354」 | 平成19年6月 |
| 【備考】2.93t 3段 フックイン ラジコン |      |                  |         |
|                         |      |                  |         |
| 【備考】                    |      |                  |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |