

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年7月	PA-FRR34L4	クレーン付平	FRR34L4-7011789
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
234,988km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:5,550 mm 幅:2,150 mm 高:400 mm 門高:400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	冷間時ブレ	エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	/	
			タコグラフ	/		パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 150 L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ・キズ
記録簿	有 (H21/7~R2/7)

タイヤ残量

単位: mm

9

8

—

—

4

7

6

4

—

—

—

—

スベア

12

—

タイヤサイズ

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

225/90R17.5

—

—

—

—

スベア

225/90R17.5





—

素材: アルミ

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成19年
【備考】床フック4対+1対			
クレーン/クレーン	ユニック	URU373 「F 136354」	平成19年6月
【備考】2.93t 3段 フックイン ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------