

車輛チエックシート

記入日: R.2

9/28 記入者

加賀谷

搬入日: R.2

4/9

搬入者 立石

車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野		DPG	FWEFE-18068	トラック
走行	馬力	M/T	A/T	セミA/T
	350			
	km	PS/kw		
標準	ワイド	設定なし	ベッド	あり
ブレーキ	エア	バキューム	長さ	m
			幅	m
			高	m
			門高	m
			ペダル数	エンジン型式
			3	F13C
			キャブ形状	燃料 (種類)
			ハイロー	軽油
			電圧	
			24V	12V

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 (不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	×	
水漏れ	×	
燃料漏れ	×	
排気	×	
排圧	×	
マフラー	×	
ターボ	×	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	×	
スターター	×	
ホルタネーター	×	
パワーウインド	×	
坂道発進装置	×	
異常ランプ	×	
オーディオ	×	
バックカメラ	×	
電格ミラー	×	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	×	
シート	×	破損あり
ヘッドライト	×	
ウインカー	×	
ワイパー	×	
ミラー	×	
キャブ開閉	×	正常動作不可

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	×	
ギア抜け	×	
クラッチ	×	
異音	×	
オイル漏れ	×	
リタータ	×	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	×	破損
ステアリング	×	
エアサス	○	
ペラシヤフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	○	
デフロック	×	

特記事項

Q211 300L X 2

本社へ報告済み

済

(未)

本社担当者

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由 下廻り事故 (下破) )

タイヤ残量

タイヤサイズ

単位: mm

タイヤ商品化

可

or

不可

3	3	3
3	3	3
5	5	5

245/70PR.5	11	11
11	11	11
11	11	11

11	11	11
11	11	11
11	11	11

スベア

フェル


総務確認印 業務確認印 フロント確認印




上物仕様		型式	車式	備考
上物名	メーカー			
ワゴン	トヨタ	2FB6590-15		HEWKG-LE/BR2
その他				

外装状態	
キヤブクション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア) 可 ・ 不可

検



前面  
全面検査




曲がり


シロガシバ

破損、曲がり、変

欠け



全面検査



大破 厚板