

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年3月	LKG-CYM77AM	土砂禁ダンプ	CYM77AM-7000115
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
309,892km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：6,500mm 高：1,100mm幅：2,200mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎				タバコ穴
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）	オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	FM受信しない。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワーステアリング	○	リザーバタンク オイル漏れ。
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	4			11R22.5	11R22.5		
—	—			—	—		
5	4	5	5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
8	8	10	9	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア							
—				スベア	—	—	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業	DD112-	平成23年12月
【備考】ステンレスボディ。アルミ天蓋付き。格納式リヤバンパー。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ